



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

Вильвенская ул., д. 6, г. Пермь, 614094, Телефон: (342) 227-09-69, Факс: (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Орск
(место составления предписания)

27 апреля 2018 г. 14 ч. 00 мин.
(дата и время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-1496-209
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 1496-рп от 19.03.2018 в период с 23 апреля 2018 г. по 27 апреля 2018 г.

Немтурцом Сергеем Владимировичем, старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку, наименование отдела)

в присутствии:

Серковой Ольги Алексеевны, заместитель заведующего по АХЧ МДОАУ «ЦРР – детский сад № 116 г. Орска»

(Ф.И.О., должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лица, присутствовавшего при проверке)

проведена плановая выездная проверка МДОАУ «ЦРР – детский сад № 116 г. Орска», 462430, Оренбургская область, г. Орск, ул. Новомосковская, 98А; 462429, Оренбургская область, г. Орск, ул. Гомельская, 32А; 462411, Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, 34.

(наименование проверяемого юридического лица или предпринимателя и его местонахождение)

По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-1496-317 от 27 апреля 2018 г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ № 401 от 30.07.2004 г., Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора № 250 от 28.06.2016, должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению «Центр развития ребенка - детский сад № 116 г. Орска «Ералашка» (МДОАУ «ЦРР – детский сад № 116 г. Орска»)

предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Для каждой электроустановки МДОАУ «ЦРР – детский сад № 116 г. Орска» не составлены однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемые ответственным за электрохозяйство.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России № 6 от 13.01.03 г. и зарегистрированные Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г. (далее – ПТЭЭП), п. 1.5.18	31.08.2018
2.	После 2012 года не обеспечено своевременное проведение очередных профилактических испытаний и измерений электрооборудования зданий (кроме пищеблоков и прачечных), при установленной в МДОАУ «ЦРР – детский сад № 116 г. Орска» периодичности таких испытаний 1 раз в 3 года.	ПТЭЭП, п. 1.2.2, п. 3.6.1	31.08.2018
3.	Не заведен паспорт на каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство.	ПТЭЭП, п. 2.7.15	31.08.2018
4.	На оборотных сторонах дверец распределительных устройств (вводно-распределительных устройств (ВРУ-0,4 кВ), ШС кухонь, ШС прачечных), щитков освещения (ЩО) надписи назначения присоединений частично не соответствуют фактической схеме и электроприемникам; в некоторых РУ и щитках нанесены два варианта надписей назначения присоединений; на лицевых сторонах дверец некоторых указанных устройств и щитков не нанесены надписи их диспетчерских наименований и предупреждающие знаки установленного образца «Осторожно! Электрическое напряжение».	ПТЭЭП, п. 2.2.20, п. 2.12.5	31.08.2018
5.	В здании по ул. Новомосковская, 98А устройство электроустановок не соответствует требованиям правил устройства электроустановок: в некоторых ЩО, установленных в коридорах, имеется возможность прямого прикосновения к токоведущим частям, а именно, имеются недопустимые зазоры в лицевых панелях ЩО (из-за демонтажа автоматических выключателей, замены старых выключателей на новые меньших размеров), не обеспечивающие требуемую степень защиты оболочки не ниже IP 31.	ПТЭЭП, п. 1.7.2; «Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204, п. 1.7.49, п. 1.7.68; «Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом Минтопэнерго РФ от 06.10.1999, п. 7.1.28	31.08.2018
6.	Устройство электроустановок не соответствует требованиям правил устройства электроустановок: открытые проводящие части (корпуса холодильников, ларей-морозильников, проточных электроводона-	ПТЭЭП, п. 1.7.2; «Правила устройства электроустановок», утвержденные прика-	31.08.2018

1	2	3	4
	гревателей напряжением 220 В, установленных в 2000-х годах в пищеблоках) не присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания способом, предусмотренным действующими правилами (для подключения указанного оборудования, имеющего шнуры питания с трехполюсными вилками, применяются двухполюсные либо трехполюсные розетки, запитанные от двухпроводной сети).	зом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204, п. 1.7.78, п. 7.1.36	
7.	Устройство электроустановок не соответствует требованиям правил устройства электроустановок: в стиральных помещениях прачечных в 2000-х годах установлены штепсельные розетки для подключения бытовых стиральных машин, электроводонагревателей.	ПТЭЭП, п. 1.7.2; «Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом Минтопэнерго РФ от 06.10.1999, п. 7.1.48	31.08.2018
8.	В здании по ул. Новомосковская, 98А устройство электроустановок не соответствует требованиям правил устройства электроустановок: в подвале в ящике с понижающим трансформатором 220/36 В демонтированы предохранители пробочного типа и штепсельная розетка, предусмотренные конструкцией завода-изготовителя.	ПТЭЭП, п. 1.7.2; «Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204, п. 1.1.19	31.08.2018
9.	В ВРУ-0,4 кВ здания по ул. Краматорская, 34 в одной из фаз группы 5 установлена некалиброванная плавкая вставка.	ПТЭЭП, п. 2.2.16	С получением предписания
10.	В здании по ул. Краматорская, 34 устройство электроустановок не соответствует требованиям правил устройства электроустановок: способ прокладки открытой электропроводки вентиляции пищеблока не соответствует требованиям действующих правил устройства электроустановок (провод закреплен к трубе вентиляции, а не к строительным конструкциям).	ПТЭЭП, п. 1.7.2; «Правила устройства электроустановок», утвержденные Минэнерго СССР 20.10.1977, п. 2.1.33, п. 2.1.57	31.08.2018
11.	В здании по ул. Гомельская, 32А устройство электроустановок не соответствует требованиям правил устройства электроустановок, строительных норм и правил: в прачечной питающий центрифугу кабель проложен открыто, а не в трубе, что предусмотрено типовой проектной документацией 2С-04-15/67, альбом II, лист ЭО-3м.	ПТЭЭП, п. 1.7.2; «Правила устройства электроустановок», утвержденные Минэнерго СССР 20.10.1977, п. 2.1.47; СП 76.13330 «СНИП 3.05.06-85. Электротехнические устройства», утвержденный Минстроем России 16.12.2016, п. 4.2	31.08.2018
12.	В здании по ул. Гомельская, 32А устройство электроустановок не соответствует требованиям правил устройства электроустановок: в подвале провода открытой осветительной электропроводки с соединительными коробками не закреплены к строитель-	ПТЭЭП, п. 1.7.2; «Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом Минэнерго СССР	31.08.2018

ным конструкциям; указанные незащищенные изолированные провода при напряжении 220 В проложены открыто на высоте менее 2,5 м от уровня пола; часть соединительных коробок не закрыты крышками.	20.10.1977, п. 2.1.26, п. 2.1.33, п. 2.1.47, п. 2.1.52	
---	--	--

Информацию о выполнении настоящего предписания представить по адресу: 460038, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2 на имя заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора письменно в указанные сроки.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, сведений (информации), предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах.

Старший государственный инспектор



С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:

заведующий МДОАУ «ЦРР – детский сад № 116 г. Орска»

(Ф.И.О. (если имеется), должность руководителя юридического лица, подпись)

/Л.В. Пьянкова/

27 апреля 2018 г.

Получить и подписать предписание отказался

(делается отметка должностным лицом)